



SERVICE INFO – LuK 0076




Útmutatás a 02T sebességváltó javításához

A sebességváltó szakszerű feltöltése olajjal

Gyártók:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modellek:	
Audi:	A1, A2, A3
Seat:	Cordoba, Ibiza
Skoda:	Fabia, Rapid, Roomster
Volkswagen:	Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo
Sebességváltó típusa:	02T
Cikksz.:	462 0055 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrész-katalógusban.



1. ábra: Az olajbetöltő csavar kivitele belső hatszöggel

A beszerelés után a sebességváltót a megfelelő mennyiségű hajtóműolajjal kell feltölteni.

Ennél a következőképpen járjanak el:

- Csavarják ki az olajleeresztő csavart (1. ábra) a sebességváltóból
- Töltsék fel a hajtóműolajat a betöltő furat alsó éléig
- Csavarozzák be az olajbetöltő csavart
- Indítsák be a motort és kapcsoljanak egy sebességi fokozatot (ügyeljenek arra, hogy a meghajtott tengely kerekei ne érjenek le a talajra!)
- Bekapcsolt sebességi fokozattal járassák a motort kb. 2 percig
- Állítsák le a motort és csavarozzák ki az olajbetöltő csavart
- Újra töltsék fel a hajtóműolajat a betöltő furat alsó éléig
- Csavarják be az olajbetöltő csavart és húzzák meg az előírt meghúzási nyomatékkal*

* Csavarok belső sokszöggel 25 Nm
Csavarok belső hatszöggel 30 Nm

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>