



## SERVICE INFO – LuK 0088



# Гідравлічний витискний підшипник LuK 510 0180 10

## Попередження

На всіх окремих упаковках гідравлічних витискних підшипників LuK 510 0180 10 від тепер приклеєні попереджувальні наліпки (зображення 1). На них чітко вказано, що цей гідравлічний витискний підшипник заборонено використовувати у поєднанні із зчепленнями інших виробників.

Практика показала, що використання гідравлічного витискного підшипника (зображення 2) у поєднанні з певними системами зчеплення інших виробників може призвести до розгерметизації системи і в результаті до передчасного виходу з ладу системи зчеплення.

Це пов'язано з конструкцією певних систем зчеплення інших виробників. Якщо певні властивості деталі занадто сильно відхиляються від стандартів компанії Schaeffler, це може призвести до надмірного навантаження на гідравлічний витискний підшипник, в результаті чого направляюча втулка може стати шорсткою. У свою чергу це може призвести до передчасного зносу ущільнення і, таким чином, до розгерметизації системи.

Щоб уникнути таких пошкоджень, згаданий гідравлічний витискний підшипник слід використовувати лише із зчепленнями LuK або як комплексне рішення (RepSet Pro) із зчепленнями, схваленими компанією LuK.

| WARNING |                      |  |  |
|---------|----------------------|--|--|
|         | No LuK + LuK CSC     |  |  |
|         | LuK Clutch + LuK CSC |  |  |
|         |                      |  |  |

Зображення 1: Попередження



Зображення 2: Гідравлічний витискний підшипник LuK 510 0180 10

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

LuK 0088

ТОВ «Шеффлер Україна»  
 +380 44 520 - 13 - 80  
 info.ua@schaeffler.com  
 www.schaeffler.ua/aftermarket  
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**