



LuK INFORMAZIONE TECNICA



RepSet LuK 625316509 e 625321209

Fori spingidisco non combaciano con i perni di centraggio del volano

Produttore: Fiat
Modelli: Nuovo Ducato/ 2J
Anni di costruzione: da 08/2008 a 12/2011
Motore: F1A/2,3L /88KW
RepSet LuK: 625 3165 09
 (fino all'anno di costruzione)
 625 3212 09
 (a partire dall'anno di costruzione)

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

Per il modello di veicolo sopra citato, nell'arco del periodo di produzione è stata modificata la frizione. Poiché la modifica è stata effettuata a produzione in corso, non è possibile una limitazione precisa. È quindi senz'altro possibile che nei veicoli siano montate frizioni "fino all'anno di costruzione", anche se in base al numero di telaio dovrebbe essere montata una frizione "a partire dall'anno di costruzione".

Se, in caso di riparazione, lo spingidisco del RepSet LuK selezionato nei cataloghi non fosse idonea per il posizionamento dei perni di centraggio del volano, è necessario selezionare il RepSet LuK dell'altro periodo di produzione.



Figura 1: Spingidisco del RepSet 625 3165 09 (per veicoli fino all'anno di costruzione)



Figura 2: Spingidisco del RepSet 625 3212 09
(per veicoli a partire dall'anno di costruzione)

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPPERT