



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Cilindro esclavo concéntrico 510 0183 10

Sustitución del conducto hidráulico de plástico durante la instalación de versiones metálicas

Fabricantes: Chevrolet
Opel
Saab

Modelos: CRUZE
MALIBU
ORLANDO
ASTRA
CASCADA
INSIGNIA
ZAFIRA
9-5

Piezas OE:
Conector: 55 563 644
Línea fijación: 55 576 804 verde con arranque parada
90 522 038 negro sin arranque parada
Línea hidráulica: 24 428 856

Consulte el catálogo de piezas para obtener información sobre la asignación actual del vehículo

En los modelos de los fabricantes mencionados anteriormente, el material del CSC (cilindro esclavo concéntrico) y el diseño de la conexión hidráulica se modificaron durante el período de producción. Por lo tanto, es posible encontrar diferentes versiones del CSC al efectuar una reparación de embrague.

Un dispositivo de liberación central de plástico defectuoso (imagen 1) no se puede sustituir por la versión metálica actual (510 0183 10) sin instalar un nuevo conducto de conexión hidráulico. En este caso, es necesario utilizar el conducto hidráulico metálico y distintas piezas guía y de conexión del fabricante del vehículo (imagen 2).



Imagen 1: Conducto hidráulico del CSC de plástico




Imagen 2: Conducto hidráulico, piezas guía y piezas de conexión del fabricante del vehículo

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REP>XPERT