



LuK Service-Info



Concentrische hulpcilinder 510 0183 10

Vervangen van de kunststof hydrauliekleiding bij montage van metalen uitvoeringen

Fabrikant: Chevrolet
Opel
Saab

Modellen: CRUZE
MALIBU
ORLANDO
ASTRA
CASCADA
INSIGNIA
ZAFIRA
9-5

OE-
onderdelen:
Connector: 55 563 644
Lijn-
bevestiging: 55 576 804 groen met start-stop
90 522 038 zwart zonder start stop
Hydraulische
lijn: 24 428 856


Zie onderdelencatalogus voor de huidige voertuigtoewijzing

Voor de bovengenoemde voertuigfabrikanten en -modellen zijn het materiaal van de CSC (concentrische hulpcilinder) en het ontwerp van de hydraulische aansluiting gewijzigd tijdens de productieperiode. Daarom kunnen verschillende CSC-uitvoeringen worden aangetroffen tijdens een reparatie van de koppeling.

Een defect kunststof centraal ontkoppelinglager (afb. 1) kan niet worden vervangen door de huidige metalen uitvoering (510 0183 10) zonder een nieuwe hydraulische verbindingleiding. In dit geval moeten de metalen hydrauliekleiding en diverse geleidings- en verbindingsonderdelen van de voertuigfabrikant (afb. 2) worden gebruikt.



Afbeelding 1: Hydrauliekleiding van de kunststof CSC



Afbeelding 2: Hydrauliekleiding, geleidings- en verbindingsonderdelen van de voertuigfabrikant

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.