

LuK GearBOX, Parça Numarası: 462 0055 10

Şanzıman




- ▶ Üretici: Volkswagen Grup
- ▶ Tip: 02T / 0AF / 0AP
- ▶ Tasarım: 5 ileri vites manuel şanzıman

Araç Kapsamı



- ▶ Araçlar: Audi: A1, A2, A3
SEAT: Altea, Arona, Cordoba, Ibiza, Inca, ...
Skoda: Fabia I+II, Oktavia II+III, Rapid
VW: Bora, Golf IV+V+VII, Lupo, New Beetle, Polo
- ▶ Araç Kapsamı: K-Type-# ile bağlantılı dünya genelinde yaklaşık 10 milyon araç

Kutu İçeriği



Bilgi



- ▶ Çift sıralı bilyalı rulman mili yatağının aşınması tipik bir arızadır. Bu bir tıkırtı sesi ile fark edilebilir ve bu durum 5'inci vites iğne makaralı rulmanında arızaya neden olabilir. (No:4'e bakınız)
- ▶ Kit içinde diferansiyel rulmanları bulunmaz. Bunlar Schaeffler'den ayrı temin edilebilir. (712 1304 10 ve/veya 712 1308 10)
- ▶ Özel bir onarım talimatı REPERT' te mevcuttur.
- ▶ Sökme / takma için özel bir servis takımı (400 0521 10) mevcuttur.

No.	Açıklama	Montaj yeri	Parça	Ölçüler (mm)
1	Çıkış mili yatak rulmanı	Motor tarafı	Makaralı rulman	24.10 x 47.00 x 17.70
2	Giriş mili/çıkış mili yatak rulmanı	Şanzıman tarafı	Çift sıralı bilyalı rulman	172.00 x 108.00 x 38.00
3	Çıkış mili yatak rulmanı	Motor tarafı	Makaralı rulman	26.00 x 55.00 x 18.00
4	5'inci vites avare dişlisi rulmanı	Şanzıman tarafı	iğne makaralı rulman	27.00 x 32.00 x 24.80
5	5'inci vites iç halkası	Şanzıman tarafı	İç halka	21.80 x 27.00 x 25.80
6	Giriş mili keçesi	Motor tarafı	Mil sızdırmazlık elemanı	
7	Diferansiyel keçesi	Motor tarafı	Mil sızdırmazlık elemanı	
8	Diferansiyel keçesi	Şanzıman tarafı	Mil sızdırmazlık elemanı	
9	5'inci vites muhafaza kapağı keçesi		Düz conta	
10	Rulman muylu keçesi		O-ring	
11	5'inci vites emniyet segmanı		Ayar halkası	17.70 x 2.00
12	5'inci vites emniyet segmanı		Ayar halkası	17.70 x 2.10
13	5'inci vites emniyet segmanı		Ayar halkası	17.70 x 2.20