




Das Original

TSI 01/08



Замена сальников FPM 325.155 распределительного и коленчатого вала на сальники PTFE (тефлон)

Audi/VW/Seat/Skoda



 325.155
32x47x10 ASW F WD FPM/ACM
можно заменить на

сальник PTFE

 326.470
32x47x10 ASW LD PTFE/ACM



при направлении вращения против
часовой стрелки

сальник PTFE

 129.780
32x47x10 ASW RD PTFE/ACM



при направлении вращения по
часовой стрелке

Указания по монтажу сальника PTFE

