


TSI 04/2017

Anel de vedação do eixo, virabrequim 381.640 | 364.700
Audi | Seat | Škoda | Volkswagen


No lado do volante, o bloco do motor está vedado com um módulo de flange de vedação em PTFE com roda sensora integrada. Este módulo de flange de vedação existe com caixa de alumínio ou de plástico. Ambas podem ser instaladas alternadamente.



381.640

Adequado para

036 103 171
036 103 171 B
036 103 171 C
03C 103 171
041 103 171 A



364.700

Adequado para

03L 103 171
03L 103 171 A

ElringKlinger AG | Área de negócios de peças de reposição

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original