




TSI 04/2017

Сальник коленчатого вала 381.640 | 364.700
Audi | Seat | Škoda | Volkswagen

Со стороны маховика картер герметизируется с помощью модульного уплотнительного фланца PTFE с интегрированным диском импульсного датчика. Корпус модульного уплотнительного фланца выполнен из алюминия или из пластмассы. Они взаимозаменяемы.



381.640

подходит для


036 103 171

036 103 171 B

036 103 171 C

03C 103 171

041 103 171 A



364.700

подходит для

03L 103 171

03L 103 171 A

ElringKlinger AG | Подразделение запчастей

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original