

ContiTech

Kit curea distribuție CT 939 K2/K3, utilizat de exemplu în: VW / Audi 2.5 TDI 5 cil.

Problemă:

Conform actualizărilor echipamentelor, kitul curelei de distribuție conține o șaibă subțire (acoperită cu diamant) ce nu a fost instalată anterior în vehicul.

Soluție:

Conform catalogului VW / Audi, această șaibă specială (4) trebuie instalată între roata de acționare a arborelui cotit (3) și amortizorul de vibrații de torsiune (5). Aceasta are scopul de a îmbunătăți coeficientul de frecare.

Fig. 1
Șaibă




Fig. 2
Poziție instalată

