

Informaciones *Técnicas*


Kit de correas de distribución CT 939 K2/K3 usado por ejemplo en:
VW / Audi 2,5 TDI 5 cil.

Problema:

Según el equipamiento actualizado, el kit de la correa de distribución contiene una arandela fina (revestimiento diamante) que hasta ahora no iba montada en el vehículo.

Fig.1

Arandela



Solución:

Según el catálogo de VW/ Audi esta arandela especial (4) se debe montar entre la rueda motriz del cigüeñal (3) y el amortiguador de vibraciones de torsión (5). Con ello se mejora el coeficiente de fricción.

Fig. 2

Posición

