

### ContiTech

#### Înlocuirea Kitului de Distribuție CT 946 K2 cu Kitul CT 1044 K1

**Problemă:**

Cureaua ce vine cu CT 1044 K1 diferă ca aspect și număr de identificare de curea CT 946 instalată. **(Fig. 1)**

**Cauză:**

CT 1044 este întărită cu stofă și poate fi utilizată de asemenea pentru motoarele TDI mai vechi. **(Fig. 2)**

**Soluție:**

Kitul CT 946 K2 nu mai este disponibil, fiind înlocuit de CT 1044 K1. Numărul motorului distinctiv este astfel omis.

Fig. 1  
CT 943



Fig. 2 CT 1044  
cu stofă de întărire

