

## CT1038K1 ve CT1038K2 kitlerindeki gergi ve saptırma kasnaklarının montaj sırasında karışma riski

### Sorun:

Saptırma ve gergi kasnakları montaj sırasında birbirine karıştırıldığı için yanlış gerdirmeler meydana gelir. Bu, gürültünün artmasına ve hatta motor hasarına yol açabilir.



V55822 63,7 x 39 mm

### Sebep:

İki kasnak, sadece küçük bir çap farkıyla neredeyse aynı görünmektedir. Bu nedenle iki kasnağı karıştırmak oldukça kolaydır.



V55826 67 x 39 mm

### Çözüm:

Saptırma kasnağı V55826, 67 mm'lik bir çapa sahiptir. Gergi kasnağı V55822 ise 63,7 mm'lik daha küçük bir çapa sahiptir.

