


# Technical *Info*

**Kit de correia dentada CT 939 K2/K3 & CT1120K1 pelo exemplo:  
VW / Audi 2,5 TDI 5 Zyl.**

## **Problema:**

O Kit de correia dentada contém, segundo o conteúdo actualizado, uma arruela plana delgada (revestida com diamantes) a qual até aqui não estava montada no veículo..

**Imagem 1**  
**Arruela**



## **Solução:**

Segundo o catálogo VW / Audi, esta arruela especial (4) deve ser montada entre a roda de accionamento da cambota (3) e o amortecedor de oscilações de torsão (5). Assim é melhorado o coeficiente de fricção.

**Imagem 2**  
**Local de montagem**

