

### Комплект ремня ГРМ СТ 1139 K2/WP2/WP6 заменяет СТ 1139 K1/WP1/WP4 для различных двигателей VW/Audi 1.6/2.0 TDI Common Rail

#### Проблема:

В автомобилях, выпущенных до 11/2010, оригинальный направляющий шкив шире (51 мм), чем поставляемый в комплекте СТ 1139 K2. Предыдущий шкив соответствует V55735 из замененных комплектов 1139K1/WP1/WP4.

#### Причина:

Только более узкий шкив V56376 (29 мм), стандартно устанавливаемый с 12/2010, используется теперь от производителя INA (визуально схожая конструкция).

#### Решение:

В будущем новая версия будет устанавливаться на все модели и может быть использована без ограничений.

V55735



V56376

