

### ContiTech

#### Hammashihnasarja CT 1077K2/WP2: Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet Useita 1,6/1,8-malleja vuodesta 2003

##### Ongelma:

Sarjan mukana toimitettava kiristysrulla on silmämääräisesti erilainen kuin autoon asennettu.

##### Syy:

ContiTech toimittaa kahta versiota kiristysrullasta, tapilla ja ilman **KM-6333**. Mallit eroavat asennuksessa, mutta molempia voidaan käyttää rajoituksetta.

##### Ratkaisu:

###### Malli 1

Ilman tappia oleva versio on kiristettävä ensin myötäpäivään 6 mm kuusiokoloavaimella moottoriin asentamisen **jälkeen** (20Nm + 120°), jotta hihna voidaan asentaa. Kun kuusiokoloavain irrotetaan, kireys säätyy automaattisesti.

###### Malli 2


Tapilla varustetussa mallissa tappi irrotetaan sen jälkeen kun hihna on asennettu.

Myös tällöin kireys säätyy automaattisesti.

Kuva 1  
Hihnapyörä tapilla



Kuva 2  
Hihnapyörä ilman tappia



Kuva 3: Malli 2 – vedä tappi  
pois hihnan asennuksen  
jälkeen

