




Volkswagen

T5



Şekil 1: Amortisör kule takozu Varyant A/B

- 1 Amortisör kule takozu  
2 Yay tablası  
3 Rulman

Volkswagen T5 modelinde fabrika çıkışı iki varyanttan biri monte edilmiş olabilir: A veya B (Şekil 1).

- Sökerken araca hangi varyantın monte edilmiş olduğunu kontrol edin (Şekil 1: kırmızı işaretler).
- Sökülen yay tablasında (2) hasar olup olmadığını kontrol edin. A varyantında yay tablası (2) hasarlı ise, varyant B'ye geçilmelidir. Değişirme sırasında parçaların tamamı (1, 2, 3) yenilenmelidir. Çünkü varyant A'nın yay tablası araç üreticisinden de artık tedarik edilememektedir.
- Yedek parçaların tedarik edilebilirliği

Poz.	Tanımı	Araç üreticisi		ZF Aftermarket	
		A	B	A	B
1	Amortisör kule takozu		•	•	•
2	Yay tablası		•		•
3	Rulman		•	•	•

Tablo 1: Yedek parçaların tedarik edilebilirliği



Araç üreticisine göre varyant A'nın varyant B'ye dönüştürülmesi mümkündür. Varyant A ile B'nin parçaları birbiriyle kombine **edilemez!** ZF Aftermarket bir varyantın parçalarının aks başına daima çift halinde değiştirilmelerini önermektedir. Araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın.

Birleştirirken doğru sıralamaya dikkat edin

➔ Servis bilgisi: Amortisör kule takozu - Birleştirmede sıralama (12473 TR).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)