

# NT 05003

VKMA 05150 – VKMC 05150-1/-2/-3

VKMA 05152 – VKMC 05152-1/-2

VKMA 05156 – VKMC 05156-1/-2/-3

Chevrolet / Daewoo / Opel / Vauxhall

VKMA 05150



VKMA 05152




VKMA 05156



1




- (6): Κωδ.KM-6173  
(Astra G/Zafira A)
- (9): Κωδ. KM-6169-3 (Corsa)
- (10): Κωδ. KM-6001-A  
(Astra G/Zafira A)
- (10): Κωδ. KM-6169 (Corsa)
- (19): Κωδ. KM-852
- (27): T40 Torx.
- (28): Κλειδί Allen 6 mm.  
– Εργαλείο κλειδώματος  
βολάν (κωδ. KM-911)




- (3)/(4): Αδρανής τροχαλία: 25 Nm
- (25): Βίδα τεντωρήα: 20 Nm
- (31): Βίδες αντλίας νερού: 10 Nm

2




2

2A



## Αφαίρεση

- 1) Αποσυνδέστε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
- 2) Προετοιμάστε το όχημα για την αντικατάσταση του σετ χρονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3) Ακινητοποιήστε το βολάν χρησιμοποιώντας το εργαλείο KM-911. Στη συνέχεια χαλαρώστε και αφαιρέστε τη τροχαλία στροφάλου.
- 4) Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα του συστήματος χρονισμού και αφαιρέστε το εργαλείο κλειδώματος του βολάν.
- 5) Επανατοποθετήστε τη βίδα της τροχαλίας στροφάλου.
- 6) Αφαιρέστε τον αισθητήρα εκκεντροφόρου (13) (Εικ.4).
- 7) Περιστρέψτε τον κινητήρα μέχρι το έμβολο του κυλίνδρου №.1 να είναι στο ΑΝΣ. Στη θέση αυτή τα σημάδια (15) στους εκκεντροφόρους βρίσκονται στο ύψος της φλάντζας της κυλινδροκεφαλής (Εικ.5) και το σημάδι στο γρανάζ του στροφάλου (16) είναι απέναντι από το σημάδι στο κάλυμμα του συστήματος χρονισμού (17) (Εικ.5).
- 8) Ακινητοποιήστε τα γρανάζια (18) των εκκεντροφόρων χρησιμοποιώντας το εργαλείο κλειδώματος (19) (Εικ.5).
- 9) Χαλαρώστε τη βίδα συγκράτησης του τεντωτήρα (2). Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Allen (28), στρέψτε το μηχανισμό ρύθμισης (20) του τεντωτήρα αριστερόστροφα (Εικ.6). Χαλαρώστε και αφαιρέστε τον ιμάντα.






10) Αφαιρέστε τον τεντωτήρα (2) και τις αδρανείς τροχαλίες (3) και (4) (Εικ.5).

11) **Αφαίρεση της αντλίας νερού (αφορά στα σετ με κωδικούς VKMC 05150-1/2/3, VKMC 05152-1/2, VKMC 05156-1/2/3 που περιλαμβάνουν αντλία νερού):** Αρχικά, αδειάστε πλήρως το κύκλωμα του ψυκτικού, ελέγχετε κατά πόσο είναι καθαρό το κύκλωμα και εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Στη συνέχεια

## Install Confidence

VKN 1003





χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (31) της αντλίας νερού (26) και αφαιρέστε την αντλία (Εικ.1).

#### Τοποθέτηση

**Προσοχή!** Πρώτα καθαρίστε όλες τις επιφάνειες έδρας των εξαρτημάτων που θα αντικαταστήσετε.

**12) Τοποθέτηση της αντλίας νερού:** Αρχικά τοποθετήστε τη νέα αντλία (26) και σφίξτε τις βίδες συγκράτησης της (31) με ροπή σύσφιξης 10 Nm. Στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι η αντλία περιστρέφεται ελεύθερα με ευκολία, χωρίς κενά.

**13)** Ελέγχετε τα σημάδια χρονισμού στα γρανάζια εκκεντροφόρων και το γρανάζι στροφάλου (15), (16) και (17) (Εικ.5).

**14)** Ελέγχετε τη φορά της αντλίας νερού, το σημείο (21) στο σώμα της αντλίας νερού πρέπει να συμπίπτει με εκείνο του μπλοκ του κινητήρα, όπως φαίνεται στην Εικ. 5.

**15)** Τοποθετήστε τις νέες αδρανείς τροχαλίες (3) και (4), σφίγγοντας με ροπή σύσφιξης 25 Nm (Εικ.5).

**16)** Τοποθετήστε το νέο τεντωτήρα (2) και τη βίδα του (25) (Εικ.5).

**Σημείωση:** Κατά την τοποθέτηση του τεντωτήρα (2), βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός (22) στην πλάκα (23) του τεντωτήρα είναι σωστά τοποθετημένος στην υποδοχή (24) του μπλοκ του κινητήρα (Εικ.6).

**17)** Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Allen (28), στρέψτε το μηχανισμό ρύθμισης (20) του τεντωτήρα στη θέση "ώρα 7" (Εικ.6). Χρησιμοποιώντας ένα Torx (27), σφίξτε ελαφρώς τη βίδα συγκράτησης (25).

**18)** Τοποθετήστε το νέο ιμάντα χρονισμού (1) στα επιμέρους εξαρτήματα, με την ακόλουθη σειρά: Γρανάζι στροφάλου (5), αδρανή τροχαλία (4), γρανάζι εκκεντροφόρου (18), αδρανή τροχαλία (3), αντλία νερού (26) και τέλος, τεντωτήρα (2) (Εικ.5).

**19)** Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Allen (28), στρέψτε το μηχανισμό ρύθμισης (20) του τεντωτήρα **αριστερόστροφα** μέχρι να φτάσετε τη θέση μέγιστης τάνυσης. Ο κινούμενος δείκτης (29) πρέπει να

έχει φτάσει τη δεξιά άκρη της πλάκας (23) του τεντωτήρα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.

**Σημείωση:** Ο κινούμενος δείκτης δεν πρέπει να ξεπράσει τη δεξιά άκρη της πλάκας!

**20)** Κρατήστε σταθερή τη βίδα (25) του τεντωτήρα χρησιμοποιώντας ένα Torx (27) (Εικ.6).

**21)** Αφαιρέστε το εργαλείο κλειδώματος (19) από τα γρανάζια εκκεντροφόρων (18) (Εικ.5).

**22)** Περιστρέψτε τον κινητήρα 2 φορές δεξιόστροφα, μέχρι το ΑΝΣ εκ νέου.

**23)** Ακινητοποιήστε τα γρανάζια εκκεντροφόρων χρησιμοποιώντας το εργαλείο (19) (Εικ.5).

**24)** Χαλαρώστε τη βίδα (25) του τεντωτήρα, χρησιμοποιώντας Torx (27) (Εικ.6) ενώ κρατάτε το μηχανισμό ρύθμισης (20) με ένα κλειδί Allen (28).

**25)** Στρέψτε το μηχανισμό ρύθμισης (20) δεξιόστροφα, για να ευθυγραμμίσετε το κινούμενο δείκτη (29) με την εσοχή (30) στην πλάκα (23) του τεντωτήρα (Εικ.8).

**26)** Σφίξτε τη βίδα (25) του τεντωτήρα (2) με ροπή σύσφιξης 20 Nm.

**27)** Αφαιρέστε το εργαλείο κλειδώματος (19) από τα γρανάζια εκκεντροφόρων (Εικ.5).

**28)** Περιστρέψτε τον κινητήρα 2 φορές δεξιόστροφα, μέχρι το ΑΝΣ εκ νέου.



**29)** Ελέγχετε τη ρύθμιση του τεντωτήρα: Ο κινούμενος δείκτης (29) πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με την εσοχή (30) της πλάκας (23) του τεντωτήρα (Εικ.8). Ελέγχετε τα σημάδια (15), (16) και (17) (Εικ.5).

**30)** Εάν τα σημάδια δεν είναι σε σωστή θέση, αφαιρέστε το νέο ιμάντα χρονισμού και επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης από το βήμα 20).

**31)** Επανατοποθετήστε αυτά που αφαιρέσατε κατά την προετοιμασία, με την αντίστροφη σειρά.

**32)** Πληρώστε το κύκλωμα με ψυκτικό, με τις προδιαγραφές που συστήνει ο κατασκευαστής.

**33)** Ελέγχετε τη στεγανότητα του συστήματος αφού ο κινητήρας φθάσει τη φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας καθώς και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 °C).



**Σημείωση:** Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν κάνετε εργασίες στον κινητήρα του οχήματος. Τα σετ της SKF είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται από τεχνικό προσωπικό, με χρήση κατάλληλων ειδικών εργαλείων τοποθέτησης. Οι οδηγίες τοποθέτησης παρέχονται ως οδηγός και είναι ιδιοκτησία της SKF. Τα περιεχόμενα αυτού του εντύπου αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα του) αν δεν θέλετε να αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.