

SKF Informacja Produktowa

VKBA 3540 – Obowiązkowa wymiana podkładki znajdującej się w zestawie łożyska koła



Grupa Fiat, PSA, Ford, Abarth



Obowiązkowa wymiana podkładki podczas montażu łożyska koła



	Fiat	PSA	Ford	Abarth
Nr OE	71769737, 71769738	16 066 355 80	1 587 590	51754193

Aby zapewnić kompletną i profesjonalną naprawę, podkładkę znajdującą się w zestawie łożyska koła (poczynając od numeru partii 174S) należy wymienić podczas montażu.

Uwaga! Podczas montażu nowego łożyska koła:

- ✓ Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją montażu MI-537930, podczas demontażu starego łożyska koła
- ✓ Zdemontuj starą podkładkę
- ✓ Użyj nowej podkładki znajdującej się w zestawie
- ✓ Zamontuj nowe łożysko

VKBA 3540



← Podkładka w zestawie łożyska koła

YouTube [Kliknij aby obejrzeć filmy SKF Aftermarket na Youtube!](#)

© SKF Group 2020

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

