



VKBA 3608

Τεχνική Ενημέρωση – Σεπτέμβριος 2015

VKBA 3608



Renault: Laguna II , Laguna II Grandtour, Clio II ---> 2000-11-01



Υποχρεωτική αντικατάσταση της βάσης αισθητήρα ABS στο κέντρο του άκρου



OE Nb: Renault: 77 01 206 661, 77 01 208 060, 77 01 209 807,
40 21 020 84 R, 40 21 027 71 R

VKBA 3608




Το κιτ VKBA 3608 περιέχει τη βάση του αισθητήρα του ABS, η οποία πρέπει να τοποθετείται στο άκρο.



εικόνα 1

Σωστή τοποθέτηση

Σωστά κεντραρισμένο.



εικόνα 2

Λάθος τοποθέτηση

Λάθος κεντράρισμα που οδηγεί σε ζημιά της βάσης κατά το πρεσάρισμα του ρουλεμάν.

Τοποθέτηση της βάσης αισθητήρα ABS

Όταν τοποθετείτε τη βάση του αισθητήρα του ABS, είναι βασικό να τοποθετηθεί σωστά στο κέντρο του άκρου, πριν πρεσάρτε το ρουλεμάν.



Install confidence
www.vsm.skf.com

© Το SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2015
Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

