



VKBA 3618

Technická informace 9/15

VKBA 3618



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, EspaceIV, Velsatis --> 2001-03-01

Nissan: Primastar Bus/Box --> 2001-03-01

Opel/Vauxhall: Vivaro Box/ Combi --> 2001-08-01



Povinné umístění držáku senzoru ABS ve středu těhlice



OE č: Renault: 40 21 065 66R, 77 01 206 847

Nissan: 40210-00Q0F, 40210-00QAE

Opel/Vauxhall: 44 08 668, 91160086

VKBA 3618




Sada ložisek kol VKBA 3618 obsahuje držák senzoru ABS, který je součástí několika příslušenství obsažených v sadě.



Správná montáž

Držák senzoru ABS je umístěn uprostřed, nemůže poškodit ložisko a senzor ABS generuje přesný signál.



Špatná montáž

Snímač ABS **NENÍ** umístěn do středu, což způsobuje deformaci držáku snímače ABS a oděru těsnění ABS. Tento mohlo by dojít k předčasnému selhání ložiska tak problémům se signálem ABS (viz obrázky vpravo).

Montáž držáku snímače ABS

Při montáži držáku ABS senzoru je nutné jej umístit do středu těhlice před lisováním ložiska (viz obrázek 1). Špatná poloha držáku způsobuje obroušení těsnění ABS a vede k předčasnému poškození ložiska v důsledku deformace držáku ABS (viz obrázek 2).



Install confidence

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2015

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

