



VKBA 3618

Τεχνική Ενημέρωση – Σεπτέμβριος 2015

VKBA 3618



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, EspaceIV, Velsatis --> 2001-03-01

Nissan: Primastar Bus/Box --> 2001-03-01

Opel/Vauxhall: Vivaro Box/ Combi --> 2001-08-01



Υποχρεωτική αντικατάσταση της βάσης αισθητήρα ABS στο κέντρο του άκρου



OE Nb: Renault: 40 21 065 66R, 77 01 206 847

Nissan: 40210-00Q0F, 40210-00QAE

Opel/Vauxhall: 44 08 668, 91160086

VKBA 3618




Το κιτ VKBA 3618 περιέχει τη βάση του αισθητήρα του ABS, η οποία πρέπει να τοποθετείται στο άκρο.



εικόνα 1

Σωστή τοποθέτηση

Σωστά κεντραρισμένο.



εικόνα 2

Λάθος τοποθέτηση

Λάθος κεντράρισμα που οδηγεί σε ζημιά της βάσης κατά το πρεσάρισμα του ρουλεμάν.

Τοποθέτηση της βάσης αισθητήρα ABS

Όταν τοποθετείτε τη βάση του αισθητήρα του ABS, είναι βασικό να τοποθετηθεί σωστά στο κέντρο του άκρου, πριν πρεσάρσετε το ρουλεμάν.



Install confidence
www.vsm.skf.com

© Το SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2015
Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (σκόπη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

