



VKBA 3618

Bollettino tecnico - Settembre 2015



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, EspaceIV, Velsatis --> 2001-03-01
Nissan: Primastar Bus/Box --> 2001-03-01
Opel/Vauxhall: Vivaro Box/ Combi --> 2001-08-01



Montaggio supporto sensore ABS nel centro dello snodo



OE Nb: Renault: 40 21 065 66R, 77 01 206 847
Nissan: 40210-00Q0F, 40210-00QAE
Opel/Vauxhall: 44 08 668, 91160086

VKBA 3618



Il kit cuscinetto ruota VKBA 3618 ha un supporto del sensore incluso tra i diversi accessori contenuti nel kit.



figura 1

Montaggio corretto

Il supporto sensore ABS è collocato al centro, non può danneggiare il cuscinetto e il sensore ABS genererà un segnale preciso.




figura 2

Montaggio errato

Il sensore ABS **NON** è collocato al centro, ciò causa una deformazione del supporto sensore ABS e un'abrasione della tenuta ABS. Ciò potrebbe determinare un guasto prematuro del cuscinetto e problemi ai segnali ABS (vedere immagini a destra).

Montaggio del supporto sensore ABS

Quando si monta il supporto sensore ABS, è obbligatorio collocarlo al centro dello snodo, prima di premere all'interno il cuscinetto (vedere figura 1). Una posizione errata del supporto sensore causa un'abrasione della tenuta ABS e porta a un guasto prematuro a causa della deformazione del supporto sensore ABS (vedere figura 2).



Install confidence
www.vsm.skf.com