



VKBA 3618

Teknisk bulletin – september 2015



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, EspaceIV, Velsatis --> 2001-03-01
Nissan: Primastar Bus/Box --> 2001-03-01
Opel/Vauxhall: Vivaro Box/ Combi --> 2001-08-01



Obligatorisk plassering av ABS-sensorholderen i midten av styrespindelen



OE Nr: Renault: 40 21 065 66R, 77 01 206 847
Nissan: 40210-00Q0F, 40210-00QAE
Opel/Vauxhall: 44 08 668, 91160086


VKBA 3618



Hjullagersatsen VKBA 3618 har en ABS-sensorholder inkludert blant flere tilbehør som finnes i satsen.



bilde 1



bilde 2

Montering av ABS-sensorholderen

Ved montering av ABS-sensorholderen er det obligatorisk å plassere den i midten av styrespindelen før lageret presses inn (se bilde 1). Feil posisjon av holderen forårsaker slitasje på ABS-tetningen og fører til tidlig lagerhavari på grunn av deformasjonen av ABS-holderen (se bilde 2).

Korrekt montering

ABS-sensorholderen er plassert sentrert, kan ikke skade lageret, og ABS-sensoren genererer et nøyaktig signal.

Feil montering

ABS-sensoren er **IKKE** plassert sentrert, hvilket forårsaker deformering av ABS-sensorholderen og slitasje på ABS-tetningen. Dette kan føre til tidlig lagerhavari og problemer med ABS-signalet (se bildene til høyre).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF er et registrert varemerke for SKF Group.

© SKF Group 2015
Innholdet i denne publikasjonen er forleggerens kopirett og kan ikke reproduseres (heller ikke utdrag), uten avgitt skriftlig tillatelse. Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i denne publikasjonen er nøyaktig, men vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skade, det være seg direkte, indirekte, eller følgeskade som måtte oppstå på grunn av bruken av denne informasjonen.

