



VKBA 3637

Technická informace – 9/15

VKBA 3637



Renault: Modus, Logan I, Megane II, Clio II, Clio Grandtour, Kangoo ----> 2002-11-01

Nissan: Micra III --> 2003-01-01

Dacia: Sandero, Logan ---> 2008-11-01



Povinné umístění držáku senzoru ABS ve středu těhlice



OE č: Renault/Dacia: 77 01 207 677, 60 01 550 915, 40 21 057 33R
Nissan: 40210-1HA1A, 40210-AX000

VKBA 3637




Sada ložisek kol VKBA 3637 obsahuje držák senzoru ABS, který je součástí několika příslušenství obsažených v sadě.



Správná montáž

Držák senzoru ABS je umístěn uprostřed, nemůže poškodit ložisko a senzor ABS generuje přesný signál.



Špatná montáž

Snímač ABS NENÍ umístěn do středu, což způsobuje deformaci držáku snímače ABS. Takto by mohlo dojít k předčasnému selhání ložiska a problémům se signálem ABS (viz obrázky vpravo)

Montáž držáku snímače ABS

Při montáži držáku ABS senzoru je nutné jej umístit do středu těhlice před lisováním ložiska (viz obrázek 1). Špatná poloha držáku způsobuje obroušení těsnění ABS a vede k předčasnému poškození ložiska v důsledku deformace držáku ABS (viz obrázek 2).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2015

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

