



# VKBA 3637

Τεχνική Ενημέρωση – Σεπτέμβριος 2015

VKBA 3637



**Renault:** Modus, Logan I, Megane II, Clio II, Clio Grandtour, Kangoo ---> 2002-11-01

**Nissan:** Micra III --> 2003-01-01

**Dacia:** Sandero, Logan ---> 2008-11-01



Υποχρεωτική αντικατάσταση της βάσης αισθητήρα ABS στο κέντρο του άκρου



**OE Nb:** Renault/Dacia: 77 01 207 677, 60 01 550 915, 40 21 057 33R  
Nissan: 40210-1HA1A, 40210-AX000

## VKBA 3637




Το κιτ VKBA 3637 περιέχει τη βάση του αισθητήρα του ABS, η οποία πρέπει να τοποθετείται στο άκρο.



εικόνα 1

### Σωστή τοποθέτηση

Σωστά κεντραρισμένο.



εικόνα 2

### Λάθος τοποθέτηση

Λάθος κεντράρισμα που οδηγεί σε ζημιά της βάσης κατά το πρεσάρισμα του ρουλεμάν.

## Τοποθέτηση της βάσης αισθητήρα ABS

Όταν τοποθετείτε τη βάση του αισθητήρα του ABS, είναι βασικό να τοποθετηθεί σωστά στο κέντρο του άκρου, πριν πρεσάρτε το ρουλεμάν.



Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

© Το SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2015  
Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (σκόπη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

