



VKBA 3637

Teknisk bulletin – september 2015



Renault: Modus, Logan I, Megane II, Clio II, Clio Grandtour, Kangoo --> 2002-11-01
Nissan: Micra III --> 2003-01-01
Dacia: Sandero, Logan --> 2008-11-01



Obligatorisk placering av ABS-sensorhållaren i mitten av spindeln.



OE Nr: Renault/Dacia: 77 01 207 677, 60 01 550 915, 40 21 057 33R
Nissan: 40210-1HA1A, 40210-AX000

VKBA 3637



Hjullagersatsen VKBA 3637 har en ABS-sensorhållare som ingår som en del av flera tillbehör i satsen.



bild 1

Korrekt montering

ABS-sensorhållaren är placerad centrerat, kan inte skada lagret och ABS-sensorn genererar en korrekt signal.




bild 2

Fel montering

ABS-sensorn är **INTE** centrerad. Det leder till deformation av ABS-sensorhållaren och nötning av ABS-tätningen. Detta kan leda till förtida lagerhaveri och ABS-signalproblem (se bilderna till höger).

Montering av ABS-sensorhållaren

När ABS-sensorhållaren monteras måste den placeras i mitten av spindeln innan lagret pressas in (se bild 1). En felaktig placering av hållaren orsakar nötning av ABS-tätningen, vilket leder till förtida lagerhaveri på grund av deformation av ABS-hållaren (se bild 2).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF är ett varumärke registrerat av SKF-koncernen.

© SKF-koncernen 2015
Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKF:s medgivande. Uppgifterna i denna trycksak har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.

