



# VKBA 3648

## Technická informace - Červenec 2015

VKBA 3648



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, Espace IV, Velsatis ---> 2001-03-01  
Nissan: Primastar Bus/Box ---> 2001-03-01  
Opel/Vauxhall: Vivaro ---> 2001-08-01



**Povinná výměna držáku čidla ABS v těhlici**



OE č.: Renault: 40 21 096 97R, Nissan: 40210-00QAK  
Opel/Vauxhall: 44 30 305, 93198742, 93161376

VKBA 3648




Sada kolového ložiska VKBA 3648 používá držák čidla ABS, který je součástí příslušenství v balení.



obrázek 1

### Správná montáž

Držák čidla ABS je vystředěný, nemůže poškodit ložisko a čidlo vydává správný signál.



obrázek 2

### Špatná montáž

ABS čidlo není vystředěné, což vede k deformaci držáku čidla a obroušování těsnění. To může způsobit předčasnou poruchu ložiska a problémy se signálem ABS (viz obrázky napravo).

### Montáž držáku čidla ABS

Montáž držáku čidla ABS je nutné provést přesně na střed a před nalisováním ložiska (viz. obrázek 1). Špatně uložený držák obroušuje těsnění, což vede k předčasné poruše ložiska způsobené deformací držáku ABS (viz. obrázek 2).



Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

© SKF je registrovaná obchodní známka SKF Group.

© SKF Group 2015

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výřátky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

