



VKBA 3648

Τεχνική Ενημέρωση – Σεπτέμβριος 2015



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, Espace IV, Velsatis ---> 2001-03-01
Nissan: Primastar Bus/Box ---> 2001-03-01
Opel/Vauxhall: Vivaro ---> 2001-08-01



Υποχρεωτική αντικατάσταση της βάσης αισθητήρα ABS στο κέντρο του άκρου



OE Nb: Renault: 40 21 096 97R, Nissan: 40210-00QAK
 Opel/Vauxhall: 44 30 305, 93198742, 93161376

VKBA 3648



Το κιτ VKBA 3648 περιέχει τη βάση του αισθητήρα του ABS, η οποία πρέπει να τοποθετείται στο άκρο.

Τοποθέτηση της βάσης αισθητήρα ABS


Όταν τοποθετείτε τη βάση του αισθητήρα του ABS, είναι βασικό να τοποθετηθεί σωστά στο κέντρο του άκρου, πριν πρεσάρετε το ρουλεμάν.



εικόνα 1

Σωστή τοποθέτηση

Σωστά κεντραρισμένο.



εικόνα 2

Λάθος τοποθέτηση

Λάθος κεντράρισμα που οδηγεί σε ζημιά της βάσης κατά το πρεσάρισμα του ρουλεμάν.



Install confidence
www.vsm.skf.com

© Το SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2015
 Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

