



VKBA 3667

Technická informace - duben 2015



BMW (E36, E46) 3-Series/Coupe/Touring, Z3/Coupe, Z4 ⇨ 01/09/1990



Odlišnost SKF designu – povinná výměna víčka přiloženého k sadě!



BMW OE č.: 31 22 6 757 024

Strana u kola

Ložisko SKF v sadě VKBA 3667 nemá vnější těsnění ložiska na straně u kola, tak jak ukazuje obrázek. Vnější těsnění není nutné, protože těsnící funkci plní víčko v sadě SKF.

Ložisko SKF je namazané pro celou dobu jeho životnosti a splňuje veškeré OE specifikace.



Ložisko s vnějším těsněním




SKF design – bez těsnění

Vnitřní strana

Ložisko SKF na vnitřní straně má kovové těsnění, které zaručuje perfektní utěsnění splňující veškeré OE specifikace.



Pryžové těsnění



SKF design – kovové těsnění

VKBA 3667



Poznámka! Veškeré příslušenství v sadách SKF, jako například tato matice a víčko, by mělo být vyměněno spolu s novým dílem. Zajistíte tím profesionální a spolehlivou opravu!

Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF je registrovaná obchodní známka SKF Group.

© SKF Group 2015

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výřátky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrola správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péči, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

