



VKBA 3667

Biuletyn Techniczny – 04.2015

VKBA 3667



BMW (E36, E46) 3-Series/Coupe/Touring, Z3/Coupe, Z4 ⇔ 01/09/1990



Zmiany konstrukcji SKF – zestaw zawiera elementy montażowe do obowiązkowej wymiany!



Łożysko BMW Nr OE: 31 22 6 757 024

Strona koła

Łożysko SKF znajdujące się w zestawie VKBA 3667 nie posiada zewnętrznego uszczelniacza od strony koła jak to zostało pokazane na poniższym zdjęciu po prawej stronie. Zewnętrzny uszczelniacz nie jest konieczny, jako że znajdujący się w zestawie dekielki zabezpieczający spełnia także funkcję uszczelniającą po zamontowaniu łożyska w samochodzie.

Łożysko SKF jest wstępnie nasmarowane na cały okres użytkowania i zgodne z jakością produktów OE.



Łożysko aftermarketowe – z zewnętrznym uszczelniaczem



Konstrukcja SKF – bez zewnętrznego uszczelniacza

Strona wewnętrzna

Łożysko SKF od strony wewnętrznej ma uszczelniacz metalowy, który gwarantuje perfekcyjną jakość uszczelnienia wymaganą na wyposażeniu OE.



Łożysko aftermarketowe –
uszczelniacz gumowy



Konstrukcja SKF –
uszczelniacz metalowy

VKBA 3667



Uwaga! Tak jak w przypadku wszystkich elementów montażowych zawartych w zestawach SKF, dekielki zabezpieczający jak i nakrętka powinny być wymienione w tym samym czasie dla pełnej i profesjonalnej naprawy!

Install confidence
www.vsm.skf.com