



VKBA 3937

Teknisk bulletin - November 2011

VKBA 3937



Chevrolet Epica – Forhjulsløje – ABS designtjek



Tekniske oplysninger: VKBA 3937



ABS-design monteret med lignende hjullejer på visse Chevrolet-modeller kan variere rent funktionelt. Dette kan medføre montering af en forkert lejeenhed samt resultere i aktivering af ABS-fejlkode. Dette er eksempelvis tilfældet på Epica-modeller fra omkring 2007. Dette kan skyldes bilproduktionen/udstyrsudskiftning omkring denne periode.

Kontroller venligst før montering af nyt leje. Lejet og ABS-designet skal kontrolleres. Sammenlign med bilens gamle del for at sikre, at versionen er korrekt. Dette kan nemt gøres igennem den visuelle kontrol bag på enheden.



Bemærk! Der er monteret en anden ABS-sensorring bag på navet



Design type 1
VKBA 3937 montering **OK**



Design type 2
IKKE VKBA 3937

© SKF er et registreret varemærke, der tilhører SKF Group.

© SKF-Group 2009

Udgiveren har ophavsret til indholdet af denne udgivelse, og den må ikke kopieres (heller ikke i uddrag), med mindre der er givet tilladelse dertil. Der er udvist al mulig omhu for at sikre, at oplysningerne i denne udgivelse er præcise, men vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, hverken direkte eller som følge af brugen af oplysningerne i denne udgivelse.