

VKBA 3973

Technická informace č. P8 - 2009

PODVOZEK



Zadní kolo: MITSUBISHI Carisma, Space Star – 1.3, 1.6, 1.8, 1.9



Zpětná montáž impulsního kroužku ABS při výměně kolového ložiska.




Stejně jako výrobce automobilu, tak SKF dodává sadu kolového ložiska SKF - VKBA 3973 bez impulsního kroužku ABS. Kroužek lze snadno demontovat a znovu použít, pokud není poškozený nebo rozbitý. SKF sada se přizpůsobila sadě dodávané výrobcem automobilu.

VKBA 3973

Díl	Kusy
Kolové ložisko	1
Matice	1

Nákres impulsního kroužku ABS a kolového ložiska



Install Confidence

www.vsm.skf.com

