



# VKBA 3973

Τεχνικό Φυλλάδιο - Μάιος 2009

VKBA 3973



Πίσω τροχός: MITSUBISHI Carisma, Space Star – 1.3, 1.6, 1.8, 1.9



Επαναχρησιμοποιήστε το δακτύλιο διέγερσης του ABS κατά την αλλαγή της μονάδας mouagié.




Το ΟΕ σχέδιο της μονάδας mouagié VKBA 6868 καθώς και το αντίστοιχο του aftermarket, βγαίνει χωρίς το δακτύλιο διέγερσης ABS. Το αρχικό εξάρτημα που είναι τοποθετημένο στο mouagié μπορεί να επανατοποθετηθεί και χρειάζεται αντικατάσταση μόνο αν έχει ζημιά ή αν έχει σπάσει. Το περιεχόμενο του σετ της SKF βασίζεται στο περιεχόμενο του σετ πρώτης τοποθέτησης ΟΕ.

## VKBA 3973

Εξάρτημα	Ποσότητα
Ρουλεμάν (χωρίς δακτύλιο)	1
Παξιμάδι mouagié	1

### Σχέδιο του επαναχρησιμοποιούμενου δακτυλίου διέγερσης στο mouagié



® Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© SKF Group 2009

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (σκόμνη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

