

SKF Biuletyn Techniczny

VKBA 6762 – zmiana w konstrukcji piasty koła OE/SKF



AUDI A6, A7, Q5



Zmiana w konstrukcji piasty koła OE/SKF



Nr zestawu SKF	Model	Nr OE	Rok produkcji
VKBA 6762	AUDI A6, A7, Q5	4G0 598 611	01.11.2010 -

Zgodnie ze zmianami specyfikacji produktów OE, SKF wprowadził zmiany konstrukcyjne flanszy piasty VKBA 6762. Nowe rozwiązanie zostało wprowadzone w zestawach z kodem produkcji 2019 R.

Zmiana w konstrukcji jest zgodna z jakością i wydajnością piast OE. Sposób montażu jest identyczny dla obydwu wersji piasty, które mogą być stosowane zamiennie do powyższych modeli aut.

VKBA 6762



Poprzednia konstrukcja piasty OE/SKF

VKBA 6762



Nowa konstrukcja piasty OE/SKF

[Kliknij aby obejrzeć filmy SKF Aftermarket na Youtube!](#)

© SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.
© SKF Group 2019

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

