

Technická informace SKF

VKBA 6781 a VKBA 7213



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



Povinná výměna šroubů obsažených v sadách ložisek kol!



SKF sady	OE čísla
VKBA 6781 & VKBA 7213	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

Výše uvedené sady ložisek kol jsou připevněny k těhlici pomocí čtyř šroubů.

SKF nabízí 2 verze VKBA 6781 a VKBA 7213 se šrouby s různými stoupáními závitů, které jsou plně zaměnitelné a použitelné pro staré i nové modely.

VKBA 6781



Závit: M12x1,50


VKBA 7213



Závit: M12x1,25

VAROVÁNÍ:

- Vždy zkontrolujte specifikace utahovacího momentu OE
- Použití nesprávných šroubů zničí závit, což může vést ke ztrátě kola!



Technická informace SKF

VKBA 6781 a VKBA 7213

Při instalaci nových sad ložisek kol SKF je nutné zkontrolovat a použít dodané šrouby, aby bylo zajištěno, že mezi šrouby a ložiskem odpovídá správné stoupání závitu.

Vždy dodržujte montážní pokyny:

- Doporučuje se nejprve šrouby namontovat ručně a poté dotáhnout předepsaným utahovacím momentem pomocí momentového klíče
- K utahování šroubů nikdy nepoužívejte rázový utahovák
- Vždy zkontrolujte specifikace utahovacího momentu OE

VKBA 6781



Závit: M12x1,50

VKBA 7213



Závit: M12x1,25

Sledujte technická videa SKF na kanálu YouTube

© SKF Group 2021

Obsah této publikace je chráněn autorskými právy vydavatele a bez písemného souhlasu jej nelze reprodukovat (ani výňatky). Byla věnována veškerá péče zajištění přesnosti informací obsažených v této publikaci, ale nelze převzít žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné vyplývající z použití

QR kód
VKBA 6781



QR kód
VKBA 7213

