

Technická informácia SKF

VKBA 6781 a VKBA 7213



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



Povinná výmena skrutiek obsiahnutých v sadách ložísk kolies!



| SKF sady | OE čísla |
|-----------------------|--|
| VKBA 6781 & VKBA 7213 | 31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840 |

Vyššie uvedené sady ložísk kolies sú pripevnené k tēhlice pomocou štyroch skrutiek.

SKF ponúka 2 verzie VKBA 6781 a VKBA 7213 so skrutkami s rôznymi stúpaniami závitov, ktoré sú plne zameniteľné a použiteľné pre staré i nové modely.

VKBA 6781



Závit: M12x1,50


VKBA 7213



Závit: M12x1,25

VAROVANIE:

- Vždy skontrolujte špecifikácie uťahovacieho momentu OE
- Použitie nesprávnych skrutiek zničí závit, čo môže viesť k strate kola!



Technická informácia SKF

VKBA 6781 a VKBA 7213

Pri inštalácii nových sád ložísk kolies SKF je nutné skontrolovať a použiť dodané skrutky, aby sa zabezpečilo, že medzi skrutkami a ložiskom zodpovedá správnej stúpania závit.

Vždy dodržujte montážne pokyny:

- Odporúča sa najprv skrutkami namontovať ručne a potom dotiahnuť predpísaným ťahovacím momentom pomocou momentového kľúča
- K ťahovanie skrutiek nikdy nepoužívajte rázový ťahovák
- Vždy skontrolujte špecifikácie ťahovacieho momentu OE

VKBA 6781



Závit: M12x1,50

VKBA 7213



Závit: M12x1,25

Sledujte technická videá SKF na kanáli YouTube

© SKF Group 2021

Obsah tejto publikácie je chránený autorskými právami vydavateľa a bez písomného súhlasu ho nemožno reprodukovat' (ani výňatky). Bola venovaná všetka starostlivosť zabezpečeniu presnosti informácií obsiahnutých v tejto publikácii, ale nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, či už priame, nepriame alebo následné vyplývajúce z použitia

QR kód
VKBA 6781



QR kód
VKBA 7213

