

SKF Teknik Bülten

VKBA 6781 ve VKBA 7213



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



Tekerlek rulmanı kitlerine dahil olan vidaların zorunlu değişimi!



SKF kit	OE No
VKBA 6781 & VKBA 7213	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

Yukarıda bahsedilen tekerlek rulmanı kitleri, dört vida ile ön direksiyon mafsalına (taşıyıcı) monte edilir.

SKF, tamamen değiştirilebilir, eski ve yeni modeller için kullanılabilen, farklı diş aralıklı vidalara sahip 2 versiyon VKBA 6781 ve VKBA 7213 kit sunmaktadır.

VKBA 6781



Vida: M12x1,50


VKBA 7213



Vida: M12x1,25

UYARI :

- Daima OE sıkma torku özelliklerini kontrol edin
- Yanlış vidaların kullanılması dişlere zarar verir ve bu da tekerleğin hasar görmesine neden olabilir!



SKF Teknik Bülten

VKBA 6781 ve VKBA 7213

Yeni SKF tekerlek rulman kitlerini takarken, vidalar ve yatak arasında doğru diř aralıđının eřleşmesini sağlamak için verilen vidaların kullanılması zorunludur.

Daima Montaj talimatlarına uyun :

- Önce vidaların elle takılması ve ardından bir tork anahtarı kullanılarak belirtilen torkta, sıkmanın tamamlanması önerilir
- Vidaları sıkmak için asla darbeli anahtar kullanmayın
- Daima OE sıkma torku özelliklerini kontrol edin

VKBA 6781



Warning!

MI-559022

Vida: M12x1,50

VKBA 7213



Warning!

MI-559022

Vida: M12x1,25

YouTube [SKF teknik videolarını Youtube'da izlemek için buraya tıklayın](#)

Flash QR kodu
VKBA 6781



Flash QR kodu
VKBA 7213

