

SKF Τεχνική Ενημέρωση

VKJA 3001- Προσοχή κατά την τοποθέτηση της φούσκας



AUDI A4, A6, SKODA Superb, VW Passat




Προσοχή στο σημείο τοποθέτησης του σφικτήρα της φούσκας



OE #: 3B0 498 099 A, 3B0 598 099, 3B0 598 099 X, 8D0 407 305 G,
8D0 498 099, 8D0 498 099 B

Για τον συγκεκριμένο κωδικό μπιλιοφόρου, συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση και εφαρμογή της περιεχόμενης φούσκας, καθώς το σφίξιμο του σφικτήρα σε λάθος σημείο, μπορεί να έχει ως συνέπεια την πρόωρη φθορά της φούσκας. Ανατρέξτε στη δεύτερη σελίδα για συμβουλές και αναλυτικές οδηγίες κατά την τοποθέτηση.

VKJA 3001



VKJA 3001- Προσοχή κατά την τοποθέτηση της φούσκας

Κατά την τοποθέτηση της φούσκας, αν ο σφικτήρας στην πλευρά μικρής διαμέτρου τοποθετηθεί σε λάθος περιοχή (Εικ.1), η φούσκα θα εκτείνεται περισσότερο από το επιθυμητό κατά το στρίψιμο με αποτέλεσμα να κοπεί (Εικ.2) ή να φθαρεί πρόωρα. Προσοχή στην περιοχή τοποθέτησης της μικρής διαμέτρου στον άξονα του ημιαξονίου (Εικ.4).



Εικ. 1 – Μικρή διάμετρος τοποθετημένη σε λάθος σημείο



Εικ. 2 – Σπάσιμο φούσκας κατά το στρίψιμο



Εικ. 3 – Μικρή διάμετρος τοποθετημένη σε σωστό σημείο



Εικ. 4 – Περιοχή τοποθέτησης της μικρής διαμέτρου της φούσκας. Στην περιοχή πρέπει να τοποθετείται η μικρή διάμετρος και στη συνέχεια να εφαρμόζει η σφικτήρας.



Πριν το σφίξιμο του σφικτήρα-κολιέ, στρέψτε τον μπιλιοφόρο σε πλήρη γωνία ώστε να βεβαιωθείτε ότι η φούσκα δεν εκτείνεται πέραν του επιθυμητού.

YouTube [Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά βίντεο της SKF στο Youtube!](#)

© Όμιλος SKF 2017

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

QR code

