

SKF Tehnički bilten

VKJA 3001- Važnost pravilnog zatezanja manžete



AUDI A4, A6, SKODA Superb, VW Passat



Pravilno zatezanje manžete na poluosovinu od ključne je važnosti za izbjegavanje prijevremenog trošenja manžete!




OE brojevi: 3B0 498 099 A, 3B0 598 099, 3B0 598 099 X, 8D0 407 305 G, 8D0 498 099, 8D0 498 099 B

Za prethodno navedene namjene pravilno zatezanje manžete na poluosovinu ključno je kako bi se osigurao redovan vijek trajanja manžete. Nepravilna montaža manžete može značajno smanjiti vijek trajanja komponenata i dovesti do prijevremenih kvarova!

Na sljedećoj stranici nalaze se tehničke upute za stručan popravak s pravilnim zatezanjem manžete.

VKJA 3001



VKJA 3001- Važnost pravilnog zatezanja manžete

Ako je manji promjer manžete postavljen preblizu vratila poluosovine, žljebovi na manžeti mogu puknuti. Ako je manžeta postavljena predaleko (fotografija 1), istezanja će biti ekstremna i mogu izazvati puknuća (fotografija 2).



Fotografija 1 – Nepravilno postavljanje



Fotografija 2 – Puknuća uslijed nepravilnog postavljanja



Fotografija 3 – Pravilan položaj manžete



Fotografija 4 – Ležište za pravilno postavljanje manžete



Prije zatezanja manje obujmice manžete provjerite je li manžeta pravilno postavljena pomicanjem zgloba do krajnjih kutova. Manžeta ne smije izgledati previše rastegnuta na jednoj strani, a ni previše sabijeno na suprotnoj strani.

YouTube [Kliknite ovdje za SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Groupa 2017

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (ni objavljivati) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija u ovoj publikaciji, no ne preuzima se odgovornost za izravne, neizravne ili posljedične gubitke ili štete nastale korištenjem tih informacija.

Očitajte QR kod

