

Τεχνική ενημέρωση – Δεκέμβριος 2016

VKJP 3017 – Προσοχή κατά την τοποθέτηση της φούσκας



AUDI A4, VW Passat, Skoda, Superb




Η λάθος εφαρμογή της φούσκας μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία



OE #: 8D0 498 203 A, 8D0 498 203, 3B0 498 203 A

Για τις παραπάνω εφαρμογές, η σωστή εφαρμογή της φούσκας είναι καθοριστική για την απροβλημάτιστη λειτουργία της. Παρακάτω θα βρείτε ένα οδηγό με φωτογραφίες, όπου φαίνεται πιθανό λάθος κατά την τοποθέτηση που οδηγεί σε πρόωρη φθορά και πιθανή αστοχία.

VKJP 3017



VKJP 3017 – Προσοχή κατά την τοποθέτηση της φούσκας

Εάν η πλευρά με την μικρή διάμετρο της φούσκας τοποθετηθεί σε λάθος σημείο (Εικ.1,5), τότε η φούσκα κατά το στρίψιμο τερματίζει με αποτέλεσμα να κόβεται, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικ.2).




Εικ.1 Λάθος σημείο τοποθέτησης μικρής διαμέτρου



Εικ.2 – Αποτέλεσμα: Σπάσιμο φούσκας



Εικ.3 Σωστό σημείο τοποθέτησης μικρής διαμέτρου



Εικ.5 Περιοχή που πρέπει να βρίσκεται η μικρή διάμετρος



Πριν σφίξετε τους κολιέδες, στρέψτε τον μπιλιοφόρο στα ακραία σημεία του και βεβαιωθείτε ότι η φούσκα δεν εκτείνεται-τεντώνει πλήρως με κίνδυνο να κοπεί. Αν συμβαίνει αυτό τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία εφαρμόζοντάς την στο σωστό σημείο.

