



VKM 68001

Technická informace - Říjen 2010



Subaru Forester, Impreza, Legacy




Technická informace: VKM 68001



Při montáži nových dílů plochého systému je důležité dodržet schválené napnutí řemene, aby byl správně napnutý i celý systém. Subaru nabízí dvě metody, které jsou použitelné pro SKF VKM 68001 a odpovídající řemen.

Pokud má mechanik měřič napnutí řemene, zkontroluje napnutí obou řemenů v bodě A. Pokud ale měřidlo nemá, může změřit výchylku obou řemenů v bodě B. Poznámka - pro jistotu proveďte tento test v uvedených bodech 2x až 3x.

Bod měření	Řemen alternátoru	Řemen klimatizace
Bod A (s měřidlem napnutí řemene)	490N - 640N	350N - 450N
Bod B (bez měřidla napnutí řemene)	9 mm - 11 mm	9 mm - 10 mm




Vzhled plochého systému u běžného motoru Subaru boxer.



Tlumící řemenice vibrací klikového hřídele


Aftermarketové řemenice jsou známé tím, že zvyšují výkon pro akceleraci, ale na úkor trvanlivosti motorových dílů jako jsou napínáky a kladky, které jsou vystaveny nadměrným vibracím. Řemenice jsou většinou odlehčené a neplní skutečnou tlumící funkci (gumová část v řemenici chybí). Tento typ řemenice může přinášet více výkonu pro vůz, ale současně neumožňuje harmonické vyvážení klikového hřídele. Uvědomte si, že montáží aftermarketové řemenice, která není vyrobena podle OE specifikací, může dojít k poruše celého motoru. Taková porucha ovlivní záruku souvisejících dílů a proto zákazníkům předem upozorněte na tento fakt.



Aftermarketová řemenice v porovnání s OE řemenicí

Speciální nástroje Subaru

Pro zajišťování a otáčení klikovou hřídelí během opravy použijte nářadí Subaru OE číslo ST499977400.



Nástroj přesně zapadá do OE řemenice.

SKF nabízí kompletní řadu plochých řemenů pro Subaru


Nemusíte dělat kompromis s přibližnou délkou řemene, protože SKF nabízí vždy přesnou délku řemene odpovídající OE, která je perfektní pro motor. Řemen neodpovídající OE délce se může nadměrně zahřívát na svých žebrech. Tím se materiál řemene vytvrdí a řemen pak snadno praská, nebo se dokonce přetrhne!

Ploché řemeny pro alternátory	Vozidla a kódy motorů
VKMV 5PK877	Forester EJ205 '98-'02 Impreza EJ20G, EJ205, EJ207 '94-'02
VKMV 5PK882	Forester EJ205, EJ255 '02-'07 Impreza EJ205, EJ207, EJ255 '02-'07 Legacy EJ206, EJ208 '02-'03
VKMV 5PK874	Forester EJ204 '05-'07 Impreza EL154, EJ204 '02-'07 Legacy EJ20Y, EJ255 '05-'09
VKMV 5PK887	Legacy EJ208 '00-'01

Ploché řemeny pro klimatizaci	Vozidla a kódy motorů
VKMV 4PK895	Forester EJ204, EJ205, EJ255 '98-'07 Impreza EL154, EJ20G, EJ204, EJ205, EJ207, EJ255 '94-'07
VKMV 4PK885	Legacy EJ206, EJ208 '02-'03
VKMV 4PK845	Legacy EJ20Y, EJ255 '05-'09

Ploché řemeny	Vozidla a kódy motorů
VKM 68001	Forester EJ204, EJ205, EJ255 '98-'07 Impreza EL154, EJ20G, EJ202, EJ205, EJ207, EJ255 '94-'07 Legacy EJ206, EJ208, EJ20Y, EJ255 '02-'09

VKM 68001



D=70 W=18

© SKF je registrovaná známka SKF Group.

© SKF Group 2010
Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

