



VKMA 01250

Tehnički bilten – studeni 2011



AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW



Promjena sadržaja kompleta: 2 dodatna usadna vijka u kompletu



OE #: 038 198 119 A, 038 198 119 C

PROIZVOĐAČ	MODEL	MOTOR
AUDI	A2, A3, A4, A6	1.4 Tdi, 1.9 Tdi, 2.0 Tdi
FORD	Galaxy	1.9 Tdi
SEAT	Arosa, Cordoba, Ibiza, Alhambra, Altea, Leon, Toledo	1.4 Tdi, 1.9 Tdi, 2.0 Tdi
SKODA	Fabia, Praktik, Octavia, Roomster, Superb	1.4 Tdi, 1.9 Tdi, 2.0 Tdi
VW	Golf Plus, Passat, Polo, Sharan, Touran, Transporter	1.4 Tdi, 1.9 Tdi, 2.0 Sdi, 2.0 Tdi

Detaljne informacije potražite u najnovijem SKF-ovom katalogu.

U skladu sa SKF-ovom filozofijom o ponudi rješenja za montažu, komplet VKMA 01250 od sada sadrži i dva dodatna usadna vijka



Ono što vrijedi za pričvrstne elemente u SKF-ovim kompletima tako se i pričvrstne matice i usadni vijci moraju zamijeniti novima da bi se izbjeglo preveliko produljenje usadnih vijaka tijekom pritezanja, a time i opasnost od kvara razvodnog sustava

2 nova usadna vijka u kompletu VKMA 01250:



OE # N 909 055 02
Montaža na VKM 11250



OE # N 104 447 02
Montaža na VKM 21147



Za obavljanje sigurnog i profesionalnog popravka u kompletu su svi potrebni pričvrсни elementi zajedno sa specifičnim uputama za montažu koje sadrže sve potrebne tehničke



Tehničke informacije

Zatezni moment:

- matica (16): 20 Nm + kut pritezanja od 45°
- matica (19): 20Nm.



Dva su usadna vijka dodana sljedećim SKF-ovim kompletima:
VKMA 01250, VKMC 01250-1, VKMC 01250-2 and VKMC 01250-3

© SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

© SKF Grupa 2011.

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (niti obavljati izvanci) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo izravnih, neizravnih ili posljedičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti.