

VKMA 05156

Τεχνικό Φυλλάδιο - Σεπτέμβριος 2010



Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ : Το VKMA 05154 αντικαταστάθηκε από το VKMA 05156



OE # : Opel / Vauxhall : 16 06 306, 93 185 845

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Chevrolet/ Daewoo	Lacetti, Nubira	1,8	F18D3/ T18SED
Opel/ Vauxhall	Astra G, Astra H, Combo B, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, Zafira A	1,4/1,6/1,8 - 16V	X14XE/ Z14XE/ X16XEL/ Z16XE/ Z18XE/ X18XE1/ Z16YNG
SAAB	9-3 II	1,8 i	Z18XE

Η SKF, προκειμένου να ακολουθήσει πιστά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, άλλαξε τον σχεδιασμό 2 τροχαλιών (VKM 25152 & VKM 25312) που περιέχονται στο σετ VKMA 05154.

Οι νέοι κωδικοί είναι οι εξής:

- ΣΕΤ: Το VKMA 05154 αντικαταστάθηκε από το VKMA 05156
- ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ: Το VKM 25152 αντικαταστάθηκε από το VKM 25158
Το VKM 25312 αντικαταστάθηκε από το VKM 25156

VKMA 05156



Ο ιμάντας και ο τεντωτήρας παραμένουν οι ίδιοι στο σετ VKMA 05156. Ένα φυλλάδιο με ειδικές οδηγίες τοποθέτησης περιέχεται στο σετ.



Παλιό σχέδιο τροχαλίας - VKM 25152



Νέο σχέδιο τροχαλίας - VKM 25158



Παλιό σχέδιο τροχαλίας - VKM 25312



Νέο σχέδιο τροχαλίας - VKM 25156



Το παλιό και το νέο σχέδιο είναι απόλυτα εναλλάξιμα μεταξύ τους. Έτσι δεν τίθεται κανένα απολύτως πρόβλημα στην τοποθέτησή τους.

© Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2011

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

