



# VKMA 05156

Boletim Técnico – Setembro de 2010



Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall



INFORMAÇÃO DO KIT: VKMA 05154 substituído por VKMA 05156



OE #: Opel / Vauxhall: 16 06 306, 93 185 845

MARCA	MODELO	MOTOR	CÓDIGOS DE MOTOR
Chevrolet/ Daewoo	Lacetti, Nubira	1.8	F18D3/ T18SED
Opel Vauxhall	Astra G, Astra H, Combo B, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, Zafira A	1.4/1.6/ 1.8 – 16V	X14XE/ Z14XE/ X16XEL/ Z16XE/ Z18XE/ X18XE1/ Z16YNG
SAAB	9-3 II	1.8 i	Z18XE

Para seguir as especificações dos fabricantes de automóveis, a SKF alterou o desenho de 2 polias (VKM 25152 e VKM 25312) que são incluídas no VKMA 05154.

As novas referências são:

- **KIT:** VKMA 05154 substituído por VKMA 05156
- **POLIAS:** VKM 25152 substituído por VKM 25158  
VKM 25312 substituído por VKM 25156

## VKMA 05156



A correia e o tensor permanecem os mesmos no VKMA 05156. O kit inclui instruções de instalação específicas.



Desenho antigo da polia – VKM 25152



Desenho novo da polia – VKM 25158



Desenho antigo da polia – VKM 25312



Desenho novo da polia – VKM 25156



Os desenhos antigo e novo são completamente compatíveis.  
Desta forma, não ocorrerão problemas de instalação.

© SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

© Grupo SKF 2010

O conteúdo desta publicação é de copyright do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente) a menos que tenha sido dada permissão. Todo cuidado foi tomado no sentido de assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou conseqüente, decorrente do uso das informações aqui contidas.

