



VKMA-C 06129

Biuletyn Techniczny – Luty 2012



NISSAN, RENAULT, SUZUKI



Zmiana zawartości zestawu: Dodano śrubę wału korbowego do zestawów VKMA-C 06129.



OE #: Renault 77 01 477 050, Suzuki 12760-67JG1-B00

Výrobce	Model	Motor	OE šroubu
NISSAN	Primera	1.9 dCi	01131-00Q0C
RENAULT	Laguna II, Megane II, Grand Scenic II, Scenic II	1.9 dCi	82 00 608 653
SUZUKI	Grand Vitara	1.9 DDiS	12619-67JG1

Szczegóły dostępne są w najnowszym katalogu SKF.

SKF stanowczo zaleca wymianę śruby wału korbowego podczas wymiany układu rozrządu. W samochodach wyszczególnionych powyżej moment dokręcenia śruby wyrażony jest również kątowno. Dlatego SKF dodaje nową śrubę wału korbowego w zestawach VKMA 06129 i VKMC 06129.



Wskazówki montażowe


- Przy wymianie układu rozrządu ZAWSZE wymieniaj śrubę wału korbowego na nową!
- Wyczyść gwint w otworze mocującym używając gwintownika (M12x50).
- Moment dokręcenia zależy od konkretnego silnika ➔ Sprawdź wartości na stronie 2.

Kompleksowa naprawa z SKF

W celu zapewnienia kompleksowej i profesjonalnej naprawy SKF dodał do zestawów VKMA-C 06129 śrubę wału korbowego. Autoryzowani dealerzy samochodów sprzedają śrubę oddzielnie, SKF dodaje ją do swoich zestawów VKMA-C 06129!

Dodany element

Śruba wału korbowego



Model	Kod silnika	Początek produkcji	Koniec produkcji	Moment dokręcenia śruby wału korbowego*
NISSAN				
Primera				
1.9 dCi	F9Q	2002-08-01		40 N.m + 110°
Primera Estate				
1.9 dCi	F9Q	2003-04-01		40 N.m + 110°
Primera Hatchback				
1.9 dCi	F9Q	2003-04-01		40 N.m + 110°
RENAULT				
GRAND SCENIC II				
1.9 dCi	F9Q 803, F9Q 804, F9Q 812, F9Q 816, F9Q 818	2004-04-01		40 N.m + 110°
LAGUNA II				
1.9 dCi	F9Q 664, F9Q 674, F9Q 758, F9Q 759	2004-03-01		40 N.m + 110°
LAGUNA II Grandtour				
1.9 dCi	F9Q 664, F9Q 674, F9Q 758, F9Q 759	2004-03-01		40 N.m + 110°
MEGANE II				
1.9 dCi	F9Q 800, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818	2002-11-01		40 N.m + 110°
1.9 dCi	F9Q 808	2004-03-01		20 N.m + 115°
MEGANE II Coupe-Cabriolet				
1.9 dCi	F9Q 800, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818	2003-09-01		40 N.m + 110°
1.9 dCi	F9Q 803	2005-05-01		20 N.m + 115°
MEGANE II Estate				
1.9 dCi	F9Q 800, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818	2003-08-01		40 N.m + 110°
1.9 dCi	F9Q 808	2004-03-01		20 N.m + 115°
MEGANE II Saloon				
1.9 dCi	F9Q 800, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818	2003-09-01		40 N.m + 110°
1.9 dCi	F9Q 808	2003-09-01		20 N.m + 115°
SCENIC II				
1.9 dCi	F9Q 804, F9Q 803, F9Q 812	2003-06-01		40 N.m + 110°
SUZUKI				
Grand Vitara				
1.9 DDiS	F9Q	2005-10-01		40 N.m + 110°

* *Materiały OE*

© SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.

© SKF Group 2012
Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji, ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

