



VKPC 91416



VKPC 91416

Technická informace – duben 2015



TOYOTA Carina VI, Corolla VII/VIII – 1.6 (Kód motoru 4A-FE)




Pokyny k montáži VKPC 91416 - pouze pro pumpy s označením AISIN na těle pumpy.



OE č.: 16110-19205


Montáž vodní pumpy SKF VKPC 91416

U výše uvedených vozů používala Toyota během jejich výroby tři různé dodavatele vodních pump. Výrobce pumpy je označen na těle pumpy.




"AISIN"

OE Nb: 16110-19205



"Aisan"

OE Nb: 16110-19146



"SEM"

OE Nb: 16110-09021






Poznámka! Vodní pumpa SKF VKPC 91416 může být namontována pouze u motorů používajících původně pumpu Aisin a odpovídající těsnění.

Pokud dojde k záměně za další dvě značky (Aisin nebo SEM), dojde k následujícím problémům:

- kontakt vrtulky pumpy VKPC 91416 s zadní částí pumpy Aisin nebo SEM.
- problematická až nemožná montáž pumpy VKPC 91416 kvůli větší velikosti lopatek vrtulky.
- únik chladicí kapaliny: pumpy Aisin a SEM nelze zaměňovat.



Závěr a doporučení

- Vždy zkontrolujte značku pumpy původně namontované ve voze.
- VKPC 91416 lze vyměnit pouze za pumpy s označením Aisin a odpovídajícím těsněním.
- Záměnou různých typů pump a jejich těsnění způsobíte závažné poruchy.

Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF je registrovaná obchodní známka SKF Group.

© SKF Group 2015

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

