



# VKPC 91416

Műszaki adatlap – 2015. április



TOYOTA Carina VI, Corolla VII/VIII – 1.6 (Motorkód: 4A-FE)



VKPC 91416 Szerelési utasítás - CSAK az Aisin márkajelzésű vízpumpa kiváltására



Gyári (OE) szám: 16110-19205

## VKPC 91416 SKF vízpumpa beszerelése

A fent említett alkalmazásokhoz a Toyota (OEM) gyár a termelés során három féle beszállító termékét használta. A különböző beszállító azonosítók a vízpumpa házon találhatóak (képek lent).



“AISIN”

Gyári (OE)szám:  
16110-19205



“Aisan”

Gyári (OE) szám:  
16110-19146



“SEM”


Gyári (OE) szám:  
16110-09021



**Megjegyzés!** A VKPC 91416 SKF Vízpumpa csak az Aisin vízpumpával szerelt motorok esetében használható és csak az Aisin vízpumpa házzal illeszhető.

A két másik vízpumpa beszállító (Aisan; SEM) termékével párosítva a következő problémák lépnek fel:

- A VKPC 91416 vízpumpa járókerék beleérhet az Aisan vagy SEM vízpumpa házába.
- A VKPC 91416 vízpumpa járókerék lapátok felütközése miatt nem illeszhető megfelelően a vízpumpa a házba.
- Hűtőfolyadék szivárgás: Aisin és SEM nem felcserélhető (lásd képek alább).



### **Megállapítás és javaslat**

- Minden esetben ellenőrizze a vízpumpa fajtáját mielőtt megkezdí a szerelést!
- A VKPC 91416 vízpumpa CSAK az Aisin gyári (OE) vízpumpa kiváltására, illetve hátlapjával történő összeszerelésére alkalmas.
- Bármely más eltérő típussal illesztett Aisin vagy SEM hátlap és tömítés a fent említett problémákhoz kialakulásához vezet.

Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2015

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minde n erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.  
2015. április

