



VKPC 91416

Teknisk Bulletin – April 2015



TOYOTA Carina VI, Corolla VII/VIII – 1.6 (motorkod 4A-FE)




VKPC 91419- monteringsinstruktion - endast för vattenpumpar märkta med AISIN



OE Nr: 16110-19205


Installation av SKFs vattenpump VKPC 91416

För ovan nämnda bilapplikationer har Toyota (OEM) använt sig av tre olika leverantörer för vattenpumpar. De tre olika märkena kan identifieras genom märkningen på pumphuset (se nedan).




“AISIN”

OE Nr: 16110-19205



“Aisan”

OE Nr: 16110-19146



“SEM”


OE Nr: 16110-09021



OBS! SKFs vattenpump VKPC 91416 kan endast monteras på motorer utrustade med AISIN vattenpump och med motsvarande AISIN vattenpumpshuset.

Att förväxla med de två andra vattenpumparna tillverkade av Aisan eller SEM kan leda till följande problem:

- Skovelhjulet på VKPC 91416 slår emot/skrapar i vattenpumpshuset för Aisan eller SEM pumpar.
- Svårigheter/omöjligt att montera VKPC 91416 eftersom skovelhjulets blad är för stora för vattenpumpshuset.
- Läckage av kylvätska: AISIN och SEM är inte utbytbara. (Se nedan)



Slutsats och rekommendationer

- Kontrollera alltid märket på monterad vattenpump på bilen innan reparationen påbörjas.
- VKPC 91416 är ENDAST konstruerad att ersätta OE vattenpumpar av märket AISIN i kombination med AISIN vattenpumpshus.
- Att blanda och skapa diverse kombinationer med AISAN eller SEM vattenpumpshus och packningar kommer att få allvarliga följder såsom beskrivet ovan.

Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF är ett varumärke registrerat av SKF-koncernen.

© SKF-koncernen 2015
Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKFs medgivande. Uppgifterna i denna trycksak har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.

