



# febiEXAKT



## Опора амортизационной стойки

ПОДХОДИТ ДЛЯ

**Audi A3/Sportback (ср. № 1K0 412 331 B)**

**Seat Altea, Toledo (ср. № 1K0 412 331 B)**

**Skoda Octavia (ср. № 1K0 412 331 B)**

**VW Caddy, Golf 5/Plus, Touran (ср. № 1K0 412 331 B)**



### >> ПРОБЛЕМА:

Стуки и скрипы в области передней оси, даже при использовании оригинальной запчасти VW.

### >> ПРИЧИНА:

Возникновение проблем обусловлено неудовлетворительной обработкой и использованием некачественных материалов. В большинстве случаев резина отделяется от металла из-за неудовлетворительной вулканизации. В результате опора подвержена более быстрому износу.


### >> РЕШЕНИЕ:

**febi рекомендует использовать опору амортизационной стойки febi № 22500 (ср. № 1K0 412 331 B).**

Отличительными признаками febi являются применение высококачественных материалов и технически правильная обработка. Материал и обработка **превосходят** требования производителя автомобилей (2). Опора амортизационной стойки febi отличается особенно высокой долговечностью.

### >> ВНИМАНИЕ:

Наряду с опорой амортизационной стойки необходимо менять также подшипник опоры (febi 22498)! Все под рукой: ремонтный комплект febi 22502 содержит все заменяемые компоненты, а именно опору амортизационной стойки (22500) и подшипник опоры (22498).



febi № 22500  
Ср. № 1K0 412 331 B



Ремкомплект  
febi № 22502